





# Установка фурнитуры





## A Установка направляющей




N 5 MF  
 $M_D = (4,8 \pm 0,5) \text{ Н·м}$




## B Установка замочной системы



## D Установка держателя замочной системы



## C Установка петли



## E Установка держателя панелей

